# Best Available Copy

Requested Patent

JP5326999A

Title:

SEMICONDUCTOR PHOTODETECTOR

**Abstracted Patent** 

JP5326999

**Publication Date:** 

1993-12-10

Inventor(s):

HAMANA TAKASHI

Applicant(s):

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Application Number:

JP19920155926 19920522

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L31/10

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE:To improve photosensitivity as well as to decrease dark current by placing a p-type silicon germanium layer having a low concentration of impurity over a p-type silicon substrate having a low concentration of impurity, and also placing a p-type silicon layer having a high concentration of impurity over that germanium layer.

CONSTITUTION:Infrared rays 4 that enter from a p-type silicon substrate 1 reach a p-type silicon germanium layer 2 since the silicon allows most of the infrared rays to be transmitted. The p-type silicon germanium layer 2 has a low concentration of doping, but positive holes are present in large amounts, and hence it is possible for the germanium layer to cause the positive holes to be optically pumped by absorbing the infrared rays 4. Hence, it is possible: to extend a mean free path of the positive holes without reducing the concentration of positive holes in the first semiconductor layer; to improve photo-detection sensitivity; and to prevent an increase in the dark current caused by the diffusion of an impurity into the substrate 1 since the first semiconductor placed on the substrate 1 has a low concentration of impurity.

#### (19)日本国特許庁(JP)

### (12) 公開特許公報(A)

#### (11)特許出願公開番号

## 特開平5-326999

(43)公開日 平成5年(1993)12月10日

(51) Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号

FΙ

技術表示箇所

H01L 31/10

8422-4M

庁内整理番号

H01L 31/10

Α

#### 審査請求 未請求 請求項の数2(全 7 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平4-155926

平成4年(1992)5月22日

(71)出願人 000006013

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(72)発明者 濱名 隆

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機

株式会社エル・エス・アイ研究所内

(74)代理人 弁理士 早瀬 憲一


(54) 【発明の名称】 半導体光検出装置

(57)【要約】

【目的】 半導体光検出装置において光検出感度の向上 を図るとともに、暗電流を低減する。

【構成】 不純物濃度の低いp型シリコン基板1上に不 純物濃度の低い p型シリコンゲルマニウム層 2を設け、 さらにそのp型シリコンゲルマニウム層の上に不純物濃 度の高いp型シリコン層3を設けるようにした。

【効果】 不純物濃度の低いp型シリコンゲルマニウム 層と不純物濃度の高いp型シリコン層の接合はp型シリ コンゲルマニウム層中の正孔濃度を低下させることな く、正孔の平均自由行程を延ばしうるので、光検出感度 が向上する。さらに、不純物濃度の低いp型シリコンゲ ルマニウム層は不純物をp型シリコン基板へ多量に拡散 させることはないため、暗電流を低減できる。



1: 低温度P型シリコン基板

3: 高灌度P型シリン沿

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 不純物濃度の低い半導体基板と、

上記半導体基板の主表面上に設けられた、バンドギャッ ブ幅が上記半導体基板よりも小さく、かつその伝導帯下 端または価電子帯上端のどちらか一方が上記半導体基板 のそれとほぼ一致する材料からなる不純物濃度の低い第 1の半導体層と、

上記第1の半導体層の主表面上に設けられた、上記半導 体基板と同じ材料からなる不純物濃度の高い第2の半導 体層とを備えたことを特徴とする半導体光検出装置。

【請求項2】 上記半導体基板及び第2の半導体層とし て、p型シリコンを用い、

上記第1の半導体層としてp型シリコンゲルマニウム混 晶を用いたことを特徴とする請求項1記載の半導体光検 出装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は半導体光検出装置に関 し、特にその光検出感度の向上と暗電流の低減を図った ものに関する。

[0002]

【従来の技術】図5は従来のSIGe/SIヘテロ結合 型赤外線検出装置の断面構造を示す図であり、同様の構 造のものは、例えば論文「SiGe/Si ヘテロジャンクシ ョンインターナル ホトエミッション ロングウエイブ レングス インフラレッドデテクターズ ファブリケィ テッド パイ モルキュラー ピーム エピタキシー」 (True-Lon Lin, A. Ksendzov, Suzan M. Dejewski, Er ic W. Jones, Robert W. Fathauer, Timothy N. Krabac h, and Joseph Maserjian, "SiGe/Si Heterojunction I 30 nternal Photoemission Long-Wavelength Infrared Det ectors Fabricated by Molecular Beam Epitaxy", IE EE Trans. Electron Devices, Vol. 38, No. 5, p. 1141, MAY 1991) に記されている。

【0003】図において、1はアクセプタ濃度が1015 ~1016 cm-3の低濃度p型シリコン(Si)基板、20 はp型シリコン基板1上にエピタキシャル成長されたア クセプタ濃度が102°cm2以上の高濃度p型シリコンゲ ルマニウム (Sil-x Gex) 混晶層である。

【0004】図6は、図5の点線 III-III 'における 40 バンドダイヤグラムを示す図である。まず、図6につい て説明する。シリコンゲルマニウム混晶のパンドギャッ プはシリコンよりも小さく、Geの混晶比水が大きくな るほど、パンドギャップは小さくなる。また、電子親和 カはシリコンとほぼ同じであるので、図6のようにシリ コンゲルマニウムの伝導帯下端Ecとシリコンの伝導帯 下端とは連続的につながる。

【0005】このことは、シリコンゲルマニウムの価電 子帯上端Evとシリコンの価電子帯上端にはオフセット が生じることを意味する。従って、シリコンゲルマニウ 50 【0012】

ムとシリコンのヘテロ接合では、価電子帯上端にノッチ とスパイクが形成される。また、シリコンゲルマニウム 層は極めて高濃度にドーピングされているので、アクセ プタ準位が縮退し、フェルミ準位EF は価電子帯内へ入 り込んでいる。

【0006】シリコンゲルマニウム層のアクセプタ濃度 は極めて高いので、ノッチはほとんど生じない。一方、 p型シリコン基板は低濃度であるから、スパイク部の空 乏層がある幅を持って存在する。 図6は以上のことを表 10 わすバンドダイヤグラムである。

【0007】次に動作について説明する。図7は図5の 赤外線検出装置の動作状態を示す図であり、図におい て、4はp型シリコン基板1側から入射する赤外光、5 は高濃度p型シリコンゲルマニウム層20に正の直流電 **圧Vを印加するための電圧源、6は赤外光4により発生** された光電流を検出するための電流計である。

【0008】図8は図7の点線IV-IV′におけるパンド ダイヤグラムを示す図である。図において、7は赤外光 4により光励起され、p型シリコン基板1へ注入される 20 正孔、8は赤外光4により光励起され、p型シリコン基 板1方向へ進行したが、p型シリコンゲルマニウム中の 散乱中心により散乱され、p型シリコン基板1内まで到 達できなかった正孔を表わしている。

【0009】p型シリコン基板1とp型シリコンゲルマ ニウム層20の間には直流電圧Vが印加されているの で、各々のフェルミ準位EにはポテンシャルVだけ差が ある。このポテンシャル差は図8に示したように、低濃 度のシリコン基板1に空乏層を形成する。

【0010】p型シリコン基板1側から入射した赤外光 4は、シリコンは赤外光に対しこれを殆ど透過させるの で、p型シリコンゲルマニウム層2まで到達する。p型 シリコンゲルマニウム層20は高濃度にドーピングされ ており、極めて多数の正孔が存在する。このため、赤外 光4は正孔による自由キャリア吸収によって吸収され る。つまり、p型シリコンゲルマニウム層内の正孔は赤 外光4により光励起される。

【0011】光励起された正孔は、大きな運動エネルギ ーを持つので、非常に高速で運動する。図8中の正孔7 及び8はヘテロ界面へ進行する正孔を示している。正孔 7のように界面まで到達し、かつヘテロ接合のパリヤ高 さAEvを越えるだけの運動エネルギーを持った正孔は p型シリコン基板1に注入され、その後、空乏層に存在 する電界に引っ張られる。このような正孔の流れが光電 流として、電流計6により検出される。長波長の赤外光 のフォトンエネルギーh v は小さいので、このような赤 外光を吸収した正孔はヘテロ接合のパリヤを越えること はできない。つまり、検出赤外光の遮断波長Amax とへ テロ接合のパリヤ高さΔEvの関係は(1) 式で与えられ

 $\lambda \max(\mu \mathbf{n}) = 1$ . 24/ $\Delta E \mathbf{v}$  (e v) 【0013】この赤外線検出装置には、次のような問題 点がある。赤外光4により光励起された正孔は、ある一 定の距離 (平均自由行程) を進むと、p型シリコンゲル マニウム層20中の散乱中心により散乱され、その際に 運動エネルギーを全て失ってしまう。つまり、p型シリ コンゲルマニウム層20のヘテロ界面(p形シリコン基 板1との界面) から平均自由行程の距離の間で光励起さ れた正孔 7 しか光電流に寄与せず、ヘテロ界面から平均 自由行程距離より遠くで、光励起された正孔8は光電流 10 に寄与できない。

【0014】この散乱中心の原因は主に格子の熱振動 (フォノン), イオン化不純物, 中性不純物, 結晶欠陥 等がある。

【0015】従来の赤外線検出装置では、p型シリコン ゲルマニウム層20に高濃度にポロン(アクセプタ)を ドーピングするので、イオン化不純物散乱が大きい。ま た、このような赤外線検出装置を形成するのに一般的に 用いられている分子線エピタキシー法(MBE)では、 ドーパントとしてHBO2 を用いるので、p型シリコン 20 ゲルマニウム層20のポロンドーピングの際に同時に酸 素も多量に取り込まれる。この酸素は結晶欠陥を誘起す るため、p型シリコンゲルマニウム層20の結晶性は悪 くなる。以上の理由で高濃度のp型シリコンゲルマニウ ム層20における正孔の平均自由行程は極めて小さくな り、従来の赤外線検出装置の赤外光検出感度は充分発揮 されないものとなってしまう。

【0016】また、p型シリコンゲルマニウム層20を 高濃度にドーピングすることは次の問題点も生じる。

【0017】図9はその問題点を説明するための従来の 30 赤外線検出装置の断面図である。p型シリコンゲルマニ ウム層20はp型シリコン層1上にエピタキシャル成長 により形成するが、形成中には基板温度を500℃から 600℃の高温にするので、高濃度のp型シリコンゲル マニウム層20中のポロンが低濃度のp型シリコン基板 1へ拡散し、p型シリコン基板内部に高濃度のp型シリ コン暦9が形成される。図10は図9の点線V-V'に おけるパンドダイヤグラムを示す図である。図10にお いて、10はヘテロ接合のパリアをトンネル効果により 透過した正孔である。

【0018】図10につき、この問題点について説明す る。p型シリコン基板1とp型シリコンゲルマニウム層 20の間に直流電圧Vを印加すると、p型シリコン基板 1内に形成された高濃度のp型シリコン層9は非常にア クセプタ濃度が高いので、空乏層は延びず、この層内で ポテンシャル差はほとんど吸収されてしまう。従って、 ヘテロ接合のパリアは図10のように極めて薄くなり、 p型シリコンゲルマニウム層20にある正孔10はトン ネル効果によりこのパリアを容易に透過することが可能 である。このため、光励起によらない電流(暗電流)が 50 に形成された高濃度のho型シリコン層である。図2(ho)

ヘテロ接合に大量に流れることとなる。この暗電流は光 信号に対してノイズと見なされるので、可能な限り小さ いことが望ましい。

【0019】以上のように従来の赤外線検出装置では、 低濃度のp型シリコン基板1の上に直接高濃度のp型シ リコンゲルマニウムを成長させているため、暗電流が多 くなるという問題点がある。

[0020]

【発明が解決しようとする課題】従来の半導体光検出装 置は以上のように低濃度 p型シリコン基板上に高濃度 p 型シリコンゲルマニウム層を形成するように構成されて いるので、p型シリコンゲルマニウム層内で光励起され た正孔が不純物散乱を受け、光検出感度が低下するこ と、さらにp型シリコンゲルマニウム層の不純物がp型 シリコン基板へ拡散するために暗電流が増加し、S/N 比が低下するという問題点があった。

【0021】この発明は上記のような問題点を解消する ためになされたもので、光検出感度が高くできるととも に、暗電流の少ない半導体光検出装置を得ることを目的 としている。

[0022]

【課題を解決するための手段】この発明に係る半導体光 検出装置は、不純物濃度の低い半導体基板と、該基板上 に設けられたパンドギャップ幅が基板よりも小さくかつ その伝導帯下端または価電子帯上端のどちらか一方が基 板のそれとほぼ一致する材料からなる不純物濃度の低い 第1の半導体層と、該第1の半導体層上に設けられた、 基板と同じ材料からなる不純物濃度の高い第2の半導体 層とを備えたものである。

[0023]

【作用】この発明においては、不純物濃度の低い半導体 基板と、該基板上に設けられたバンドギャップ幅が基板 よりも小さくかつその伝導帯下端または価電子帯上端の どちらか一方が基板のそれとほぼ一致する材料からなる 不純物濃度の低い第1の半導体層と、該第1の半導体層 上に設けられた、基板と同じ材料からなる不純物濃度の 高い第2の半導体層とを備えた構成としたから、第1の 半導体層中の正孔濃度を低下させることなく、正孔の平 均自由行程を延ばすことができ、光検出感度を向上でき るとともに、基板上に設けた第1の半導体層を不純物濃 度の低いものとしたから、基板への不鈍物の拡散に起因 する暗電流の増大を防止することができる。

[0024]

【実施例】以下、この発明の一実施例を図について説明 する。 図1はこの発明の一実施例による半導体光検出装 置の構造を示す断面図である。

【0025】図において、2は低濃度のp型シリコン基 板1の上に形成された、低濃度のp型シリコンゲルマニ ウム層であり、3はp型シリコンゲルマニウム層2の上 *10* 

5

は図1の1-1'におけるパンドダイヤグラムである。 図2(a) は図2(b) を説明するための図である。まず、 図2について説明する。

【0026】図2(a) はp型シリコン基板1上に低濃度 の p 型シリコンゲルマニウム層 2 を形成したときのパン ドダイヤグラムである。両方の半導体ともに低濃度ドー ピングであるので、フェルミレベルEF はパンドギャッ プ内にある。そして、従来の技術で説明したように価電 子帯上端EvにオフセットAEvが存在する。従って、 平衡状態では、フェルミレベルEFは一定であるから、 図2(a) に示したようなパンドダイヤグラムとなる。図 2(b) は、低濃度のp型シリコンゲルマニウム2上に高 濃度にドーピングしたp型シリコン層3を形成した場合 のパンドダイヤグラムを示している。高濃度p型シリコ ン層3は縮退しており、フェルミレベルEF は価電子帯 の内に入り込んでいる。従って、平衡状態では、図2 (b) のようなパンドダイヤグラムとなる。ここで注目す べき点は、低濃度p型シリコンゲルマニウム層2と高濃 度p型シリコン層3がヘテロ接合であり、正孔に対する ポテンシャルエネルギーは、高濃度p型シリコン層3の 20 方が低い(図において、上になるほど正孔のエネルギー は低い) がゆえに、高濃度p型シリコン層3に存在する 正孔の一部は低濃度 p型シリコンゲルマニウム層 2 へ移 動する。 即ち、図 2 (b) で言うならば、p型シリコンゲ ルマニウム層2の価電子帯上端EvとフェルミレベルE F の間に電子の存在しない"すき間"が存在する。この "すき間"は大量の正孔を意味している。即ち、本実施 例の構造は、シリコンゲルマニウム層2が低濃度のp型 であるにもかかわらず、その層内に大量の正孔が存在す るという特徴を持っている。

【0027】次に動作について説明する。図3は図1の 実施例による半導体光検出装置(赤外線検出装置)の動 作状態を示す図であり、図において、4はp型シリコン 基板1倒から入射する赤外光、5は高濃度p型シリコン 層3に正の直流電圧Vを印加するための電圧源、6は赤 外光4により発生された光電流を検出するための電流計 である。

【0028】また、図4は図3の点線II-II′における パンドダイヤグラムであり、図において、7は赤外光4 により光励起され、p型シリコン基板1へ注入される正 40 孔である。

【0029】p型シリコン基板1個から入射した赤外光 4は、シリコンが赤外光に対しこれをほとんど透過させ るので、p型シリコンゲルマニウム層2まで到達する。 p型シリコンゲルマニウム層2は低濃度ドーピングであ るが、上述したように正孔は多量に存在する。このた め、図4に示すように赤外光4を吸収して正孔を光励起 することができる。光励起された正孔7は大きな運動工 ネルギーを持つので非常に高速で運動する。ヘテロ界面

口接合のパリヤΔE vを越えて、p型シリコン基板1に 注入される。その後、正孔は空乏層に存在する電界に引 っ張られる。この正孔の流れが光電流として電流計6に より検出される。

6

【0030】但し、従来の技術で説明したようにヘテロ 界面より平均自由行程以上の距離だけ離れたところで光 励起された正孔は、従来装置ではp型シリコンゲルマニ ウム層20にアクセプタを高濃度にドーピングしていた ため、p型シリコンゲルマニウム層20内での正孔の平 均自由行程が短く、光電流に寄与することはできず、光 検出感度は低かった。しかし、本発明の構造では、p型 シリコンゲルマニウム層2は低濃度にしかドーピングさ れていないので、イオン化不純物、中性不純物は少な く、かつ結晶性も良好であるから、平均自由行程は非常 に長い。従って、図4に示したごとく、ヘテロ界面から 遠く離れたところで光励起された正孔7も光電流に寄与 することができ、光検出感度を向上できる。

【0031】さらに、従来の装置では、低濃度のp型シ リコン基板1上に高濃度のp型シリコンゲルマニウム層 2を成長していたので、成長時に高濃度のp型シリコン ゲルマニウム層2から低濃度のp型シリコン基板1へ不 純物が拡散する。このために暗電流の増加が起こり、S /Nが低下していたが、本実施例の構造では、低濃度の p型シリコン基板1上に低濃度のp型シリコンゲルマニ ウム2を形成するので、以上のような問題は全く生じる ことはない。

【0032】なお、上配実施例では基板としてシリコン を、光吸収層としてシリコンゲルマニウムを、光吸収層 上に形成する不純物濃度の高い半導体層としてシリコン を用いたものについて説明したが、これらは、光吸収層 が基板よりもパンドギャップ幅が小さく、かつその伝導 帯下端または価電子帯上端のどちらか一方が基板のそれ とほぼ一致するような材料からなり、この光吸収層の主 表面上に基板と同じ材料からなる不純物濃度の高い半導 体層とを備えた構成となっていれば、他の半導体材料で 構成されていてもよく、上記実施例と同様の効果を奏す る。

[0033]

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、不純 物濃度の低い半導体基板と、該基板上に設けられたパン ドギャップ幅が基板よりも小さくかつその伝導帯下端ま たは価電子帯上端のどちらか一方が基板のそれとほぼ一 致する材料からなる不純物濃度の低い第1の半導体層 と、該第1の半導体層上に設けられた、基板と同じ材料 からなる不純物濃度の高い第2の半導体層とを備えた構 成としたから、第1の半導体層中の正孔濃度を低下させ ることなく、正孔の平均自由行程を延ばすことができ、 光検出感度を向上できるとともに、基板上に設けた第1 の半導体層を不鈍物濃度の低いものとしたから、基板へ の方向へ進行する正孔7はヘテロ界面まで到達し、ヘテ 50 の不純物の拡散に起因する暗電流の増大を防止すること

7

ができ、これにより、光検出感度が高く、S/N比の良い半導体光検出装置を得ることができる効果がある。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施例による半導体光検出装置を 示す断面図である。

【図2】図1のI-I´ 線におけるパンドダイヤグラム Brrss

【図3】図1の実施例による半導体光検出装置の動作状態を示す図である。

【図4】図3のII-II (線におけるパンドダイヤグラム 10 図である。

【図5】従来の半導体光検出装置を示す断面図である。

【図6】図5の III-III ' 線におけるパンドダイヤグ ラム図である。

【図7】図5の半導体光検出装置の動作状態を示す図で

ある.

【図8】図7のIV-IV 線におけるパンドダイヤグラム 図である。

8


【図9】従来の半導体光検出装置における問題点を説明 するための図である。

【図10】図9のV-V' 線におけるパンドダイヤグラム図である。

#### 【符号の説明】

- 1 低濃度p型シリコン基板
- 2 低濃度p型シリコンゲルマニウム層
- 3 高濃度p型シリコン層
- 4 赤外光
- 5 電圧源
- 6 電流計
- 7 光励起され基板へ注入される正孔


【図1】




1: 伝達度P型シリコン基板 2: 伝液度P型シカン ゲルてニウム基

3: 高灌复P型>///海


[図2]




【図3】




【図7】





【図5】



[図6]









[図8]

[図9]



【図10】



#### 【手続補正書】

【提出日】平成4年8月28日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0002

【補正方法】変更

【補正内容】

[0002]

【従来の技術】図5は従来のSiGe/Siヘテロ接合型赤外線検出装置の断面構造を示す図であり、同様の構造のものは、例えば論文「SiGe/Si ヘテロジャンクションインターナル ホトエミッション ロングウエイプレングス インフラレッドデテクターズ ファブリケィテッド パイ モルキュラー ピーム エピタキシー」(True-Lon Lin, A. Ksendzov, Suzan M. Dejewski, Br

ic W. Jones, Robert W. Fathauer, Timothy N. Krabach, and Joseph Maserjian, "SiGe/Si Heterojunction I oternal Photoemission Long-Wavelength Infrared Detectors Fabricated by Molecular Beam Epitaxy", IE EE Trans. Electron Devices, Vol. 38, No. 5, p. 1141, MAY 1991) に記されている。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書


【補正対象項目名】0030

【補正方法】変更

【補正内容】

【0030】但し、従来の技術で説明したようにヘテロ 界面より平均自由行程以上の距離だけ離れたところで光 励起された正孔は、光電流に寄与することはできない。 従来装置ではp型シリコンゲルマニウム層20にアクセプタを高濃度にドーピングしていたため、p型シリコンゲルマニウム層20内での正孔の平均自由行程が短く、光検出感度は低かった。しかし、本発明の構造では、p型シリコンゲルマニウム層2は低濃度にしかドーピングされていないので、イオン化不純物、中性不純物は少なく、かつ結晶性も良好であるから、平均自由行程は非常に長い。従って、図4に示したごとく、ヘテロ界面から遠く離れたところで光励起された正孔7も光電流に寄与することができ、光検出感度を向上できる。

【手锭補正3】 【補正対象書類名】図面 【補正対象項目名】図2 【補正方法】変更 【補正内容】 【図2】



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

[]	•		
☐ BLACK BORDERS		•	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDE	es .		
FADED TEXT OR DRAWING	•.		
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWI	NG		
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES			
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRA	APHS		
GRAY SCALE DOCUMENTS		II	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUME	NT		

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.